

Medidas de Seguridad para los Talleres de la Granja

Los talleres de la granja son escenario de muchos accidentes. La mayoría de estos accidentes ocasionan lesiones de las manos y de los ojos. Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Seguridad estimó que anualmente ocurren 15,000 lesiones de los ojos en las granjas americanas. Estas lesiones son dolorosas y costosas además pueden ocasionar ceguera parcial o total. Otras lesiones pueden ser causadas por quemaduras, cortadas, torceduras y raspones a varias partes del cuerpo.

PROMOVER UN CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TALLERES DE LA GRANJA

La educación de los trabajadores de la granja es un elemento importante en la prevención de accidentes. Es importante que se sigan prácticas seguras de trabajo en el taller agrícola. El entrenamiento para los trabajadores deberá incluir la siguiente información:

- El uso correcto de las herramientas y del equipo en el taller y los procedimientos para mantenerlos en buenas condiciones.
- Los métodos seguros para cargar objetos pesados.
- Conducta apropiada en el área de trabajo para evitar accidentes y lesiones. Esto debe incluir una plática sobre los juegos violentos y las bromas inapropiadas.
- La interpretación adecuada de las advertencias de seguridad y señalamientos, incluyendo las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS).

- El uso de equipo personal de protección como lentes protectores.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL TALLER

- Las áreas de trabajo deberán mantenerse limpias y ordenadas.
- La maquinaria y el equipo deberá mantenerse limpio y con las guardas instaladas en su lugar.
- Los basureros especiales, si los hay, deberán estar marcados de manera apropiada.
- Se le deberá dar mantenimiento al equipo protector y al equipo especial para casos de emergencia, como la estación para el lavado de los ojos, asegúrese que funcione correctamente.
- Los extinguidores deberán estar colocados a la vista y con acceso sin obstáculos.
- No sobrecargue los enchufes ni las tomas de corriente eléctrica.
- Los cables, alambres, líneas eléctricas, etc. deberán estar lejos de los pasillos y de las áreas de tráfico.
- Mantenga el papel y otros materiales lejos de las fuentes de calor.
- Los pasillos, las entradas y las salidas deberán estar despejados.
- Asegúrese que las herramientas eléctricas fijas estén conectadas a tierra de manera apropiada.
- Las herramientas eléctricas portátiles deberán tener un aislamiento doble o de tipo de conexión a tierra de 3 cables.

The Experienced
Workers'
Compensation
Specialist

- Asegúrese que haya una amplia capacidad eléctrica de manera que las herramientas se puedan operar sin que se boten los fusibles o los interruptores eléctricos.
- En todo momento, asegúrese que los protectores y las guardas de las sierras y los esmeriles estén en su lugar.
- Al soldar, mantenga el área bien ventilada y asegúrese que los materiales inflamables y combustibles estén guardados en un lugar seguro.

GUARDAS PARA LAS MÁQUINAS

Asegúrese que los trabajadores de la granja reciban entrenamiento en las siguientes áreas:

- Entrene a los trabajadores de la granja en métodos seguros de las operaciones de la máquina y supervíselos para asegurarse que se estén siguiendo los procedimientos seguros de operación.
- Todas las máquinas deberán contar con un interruptor para cortar la corriente que deberá estar al alcance del operador.
- Cierre con candado cada máquina durante el mantenimiento y la reparación.
- Todas las poleas y bandas, los puntos de presión, de pellizco o de corte que se encuentren a una distancia de siete pies o menos del suelo o a la altura de trabajo deberán tener todas las guardas.
- Las guardas del esmeril deben cubrir aproximadamente tres cuartas partes de la rueda.
- Los descansos de las herramientas deberán ajustarse de manera que no estén a más de un octavo de pulgada de distancia de la piedra del esmeril.