

## Peligros de la maquinaria

- Todas las lavadoras, extractores y tambores de secado deben tener una cubierta que cubra completamente todas las aperturas.
- Las máquinas deben estar equipadas con dispositivos de seguridad, que apaguen la máquina cuando se abra la puerta.
- Todos los rodillos o partes en movimiento deberán estar equipados con una guarda protectora.
- Las prensas de planchado y cualquier otra maquinaria de acabado deberán estar diseñadas de manera que eviten que el operador o cualquier otra persona quede atrapado entre las superficies del planchado.

Nota: Para las operaciones del lavado en seco en California, los reglamentos y los materiales más específicos se encuentran en los artículos 4479 al 4494 de las órdenes de seguridad industrial general en Cal OSHA. Los reglamentos de seguridad de California también exigen que las operaciones del lavado en seco en dicho estado tengan un programa integral de prevención de lesiones y enfermedades. Para preguntas y mayor información sobre las prácticas de seguridad y de salud en las operaciones del lavado en seco, por favor comuníquese con la sucursal local de Zenith.

Zenith provides workplace safety resources at: **TheZenith.com**<sup>®</sup>