

Trituradoras y moledoras

- Siempre use protección para los oídos, la cabeza, los ojos y la cara.
- Apague el equipo antes de hacer cualquier ajuste o antes de quitar los materiales que ocasionen alguna obstrucción. Prevenga la operación al soltar el embrague, asegurando los controles y quitando la llave.
- Cierre con barricadas el área que se encuentra alrededor del equipo que se está operando para evitar que entren otras personas.
- Nunca introduzca con la mano piezas de madera cortas y pequeñas. Esto puede ocasionar la muerte o desmembramiento.

Zenith provides workplace safety resources at: **TheZenith.com**[®]